

 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL TÉCNICO	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CENTRAL MACROPROCESO: 01 FORMACIÓN ISTCT PROCESO: 03 TITULACIÓN 01 TRABAJO DE TITULACIÓN	Versión: 1.0 F. elaboración: 20/04/2018 F. última revisión: 21/03/2019 Página 1 de 2
	Código: REG.FO31.08 REGISTRO	INFORME FINAL DEL ASESOR

FECHA DE PRESENTACIÓN : 24 11 2022 DÍA MES AÑO	
CARRERA: <u>MECÁNICA INDUSTRIAL.</u>	
APELLIDOS Y NOMBRES DEL ASESORADO : <u>WALTER ISMAEL PULLOPAXI QUINAROA</u> <u>BAULIO FABIAN TOARANTA TACO</u> ----- APELLIDOS NOMBRES	
TEMA DEL PROYECTO : <u>Análisis de los efectos causados al variar los parámetros del planer HUAWAI en diferentes materiales.</u>	
TUTOR: <u>Ing. Leonorito Beltrón</u>	
INFORME DE CUMPLIMIENTO : SI NO ☒ ☐	
INFORME ESCRITO DE PROYECTO DE GRADO CULMINADO ☒ ☐	
• SI SU RESPUESTA ES NO EXPLIQUE	
SI NO ☒ ☐	
TRABAJO PRÁCTICO DE PROYECTO DE GRADO CULMINADO ☒ ☐	
• SI SU RESPUESTA ES NO EXPLIQUE	
SI NO ☒ ☐	
PROYECTO CUMPLE CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PERFIL ☒ ☐	
• SI SU RESPUESTA ES NO EXPLIQUE	

Detector de plagio v. 2129 - Informe de originalidad 5/11/2023 7:55:08

Documento analizado: arti. Final..docx Licenciado para: MARIBEL LLANO


? Preajuste de comparación: Palabra a palabra ? Idioma detectado: Es

? Tipo de verificación: Control de internet


TEE y codificación: DocX n/a

Análisis detallado del cuerpo del documento:

? Tabla de relaciones:



? Gráfico de distribución:



? Principales fuentes de plagio: 20

- 11% 440 1. <http://www.huawei-cutting.es/hnc-w-porttil-cnc-mquina-de-oxicorte-y-plasma-94.html>
- 8% 341 2. <https://1library.co/document/y96e85jy-diseno-construccion-maquina-cortadora-plasma-planchas-acero-espesor.html>
- 8% 341 3. <https://repositorio.uti.edu.ec/bitstream/123456789/1074/1/TESIS.pdf>

? Detalles de recursos procesados: 156 - Okay / 42 - Ha fallado

? Notas importantes:

Wikipedia:



[no detectado]

Libros de Google:



[no detectado]

Servicios de escritura fantasma:



[no detectado]

Anti-trampa:



[no detectado]

? Informe anti trampas de UACE:

1. Estado: Analizador **Encendido** Normalizador **Encendido** similitud de caracteres establecida en **100%**
2. Porcentaje de contaminación UniCode detectado: **0%** con límite de: 15%
3. Documento no normalizado: porcentaje no alcanzado 15%
4. Todos los símbolos sospechosos se marcarán en color violeta: **Abcd...**
5. Símbolos invisibles encontrados: 0

Recomendación de evaluación:

No se requiere ninguna acción especial. El documento está bien.

Estadísticas del alfabeto y análisis de símbolos: